

Synthèse des non-conformités constatées

Ref.	Niveau du défaut	Intitulé
B5.02	Obs	Autre défaut manifeste (cf. commentaires)

Analyse technique

Accès de l'auditeur en toiture	
Si non, préciser motif(s)	
Risques pour l'utilisateur (identifiés par un examen visuel)	
Commentaires	
Risques pour le fonctionnement (identifiés par un examen visuel)	
Commentaires	

Récapitulatif des défauts constatés


Défauts à corriger	A	EcM
CAS :		
1 - Prestation excellente 0 défaut 2 - Prestation satisfaisante 1 à 4 défauts A 3 - Prestation insuffisante 1 défaut EcM ou 5 défauts A et plus 4 - Prestation défailante 2 défauts EcM et plus		Cas n°1 Prestation excellente 0 défaut
Délais de réparation	-	
Contre visite obligatoire	non	

Legende :

A : Anomalie (défaut mineur)

EcM : Ecart majeur (défaut majeur)

Obs : Observation



Conclusion générale

Niveau global de la prestation technique : Cas 1

Commentaire général de l'organisme de contrôle :